

**INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 1 V. Pigüenza
PRINCIPADO DE ASTURIAS**

INFORME de REVISION del SENDERO

FICHA DEL SENDERO: RUTA VALLE DEL PIGUEÑA

Nombre del Sendero: RUTA VALLE DEL PIGUEÑA

Nº y Data del Sendero: PR.AS 14 y 14. 1

Concejo donde se desarrolla SOMIEDO

Localidad de Inicio: La Peral

Fecha visita del Técnico evaluador: 1 de julio 2004

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio del Sendero: La Peral

Final del Sendero: Villar de Vildas

Distancia: 13 km

Tiempo del recorrido: 5 horas 15 minutos

Señalización: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero:

Recorrido: Bien

Señalización vertical: Bien

Señalización con pintura: Realizada de nuevo

Topo guía: Sí

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN, DE CUYA CONSECUENCIA SE TIENE COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: LA DOCUMENTACION ADJUNTA A ESTE INFORME, QUE CONTIENE UN RUTOMETRO CON COORDENADAS UTM, Y RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN E INCIDENCIAS, TRACK DE LA RUTA Y DIVERSAS INFORMACIONES ANEXAS.

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos que se han efectuado parejos a la inspección del sendero señalado son la confección del rutómetro con GPS, anotando el estado del sendero y la señalización vertical, y en algún caso reparar algunos soportes o compensar su falta o deterioro con el marcaje de pictogramas pintados

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 2 V. Pigüena PRINCIPADO DE ASTURIAS

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura, al respecto comentar, que se ha vuelto a reseñalizar toda la ruta con pintura de esmalte sintético de exteriores utilizando los colores pertinentes en todos los pictogramas, con el objeto de reparar las deficiencias observadas.

En algunos casos dados la bastedad con que fueron resueltos en su momento tales pictogramas se procedió a repintarlos o crear nuevos pictogramas más de acordes con el entorno

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN




Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los soportes que se han encontrado a lo largo de la ruta son de diversa tipología y se han encontrado las siguientes anomalías:

OSERVACIONES ESPECIFICAS

Las observaciones que se pueden realizar en estos senderos PR.AS 14 y 14.1 de carácter general, son el mal estado de una buena parte de la señalización, sobremanera en aquellos puntos donde se aglutina parte de la ganadería vacuna y caballar, que han terminado por destruir toda la señalética .

Se ha encontrado diversos soportes que hacen referencia a un **PR.AS 14.1** que no viene expresado en parte alguna del texto que acompaña al sendero. Ni en los paneles de Inicio

El resto de incidencias son las siguientes:

14	Wp14		Fuente Borrone Señalización destrozada Soporte direccional , se mueve COORDENADAS 29T0720847 UTM4770556 ALTURA: 1.728 mts DISTANCIA:5.170 mts	
15	Wp 15		OBSERVACIONES Collado Enfestiella Soportes totalmente destruidos COORDENADAS 29T0720755; UTM4770123; ALTURA: 1.705 mts; DISTANCIA: 5.600 mts TIEMPO 1. 35 ´	

**INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 3 V. Pigüena
PRINCIPADO DE ASTURIAS**

16	Wp16		OBSERVACIONES Flecha direccional PR.AS 14 V. Vildas) Se mueve falta de cimentación COORDENADAS 29T0720063 UTM4770534 ; ALTURA: 1.465 mts; DISTANCIA: 6.950 mts TIEMPO 1.59´
20	WP 20		OBSERVACIONES Desvío hacia La Peral. El Panel está buen estado aunque indica la dirección de La Peral con el PR.AS 14.1, que no existe COORDENADAS 29T0717749 UTM4771024; ALTURA: 1.326 mts DISTANCIA:10.010 mts TIEMPO 2.45´
			OBSERVACIONES Panel de inicio en Villar de Vildas Le faltan los escudos institucionales COORDENADAS 29T0716896 UTM47774578 ; ALTURA: 865 mts DISTANCIA: 15.590 mts TIEMPO 4 horas

CONCLUSIONES:

- Se debe proceder a la limpieza de algunos soportes y
- La erradicación de los errores de señalización como **PR.AS 14.1**
- Reparación de los daños en la señalética reseñada
- Desbroces o limpieza desde el collado la Enfestiella hasta su entronque con la pista, y sobre manera entre el panel situado en la casilla 17 del rutómetro hasta la señal ubicada en la casilla 20
- En todo caso si se mantiene en PRAS 14.1 como una variante, en la próxima edición del folleto debería indicarse cual es su recorrido

Firmado por el Técnico Senderos encargado de la Revisión

Víctor Guerra García
Técnico de Senderos de las FEMPA