

*INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 1 L. Valle
PRINCIPADO DE ASTURIAS*

INFORME de REVISION del SENDERO

FICHA DEL SENDERO: RUTA VALLE DEL LAGO

Nombre del Sendero: RUTA VALLE DEL LAGO

Nº y Data del Sendero: PR. AS 15.1

Concejo donde se desarrolla SOMIEDO

Localidad de Inicio: Valle de Lago

Fecha visita del Técnico evaluador: 23 de junio 2004

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio del Sendero: Lago de Valle

Final del Sendero: Lago de Valle

Distancia: 6 km

Tiempo del recorrido: 2 horas y 30 minutos (ida y vuelta)

Señalización: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Bien

Recorrido: Bien

Señalización vertical: Defectuosa

Señalización con pintura: Realizada de nuevo

Topo guía: Sí

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN, DE CUYA CONSECUENCIA SE TIENE COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: LA DOCUMENTACION ADJUNTA A ESTE INFORME, QUE CONTIENE UN RUTOMETRO CON COORDENADAS UTM, Y RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN E INCIDENCIAS, TRACK DE LA RUTA Y DIVERSAS INFORMACIONES ANEXAS.

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos que se han efectuado parejos a la inspección del sendero señalado son la confección del rutómetro con coordenadas de UTM, anotando el estado del sendero y la señalización vertical, y en algún caso reparar algunos soportes, o compensar su falta o deterioro con el marcaje de pictogramas.

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 2 L. Valle PRINCIPADO DE ASTURIAS

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura, al respecto comentar que se ha vuelto a reseñalizar toda la ruta con pintura de esmalte sintético de exteriores utilizando los colores pertinentes en todos los pictogramas, con el objeto de reparar las deficiencias observadas.


En algunos casos dados la bastedad con que fueron resueltos en su momento tales pictogramas se procedió a repintarlos o crear nuevos pictogramas más de acordes con el entorno

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los soportes que se han encontrado a lo largo de la ruta son de diversa tipología y se han encontrado las siguientes anomalías:

OSERVACIONES ESPECIFICAS

En cuanto a las deficiencias específicas se han encontrado las siguientes:

7	WP		OBSERVACIONES Zona desvío hacia Lago y Sobrepena Faltaría colocar una señal COORDENADAS 29T0730509 UTM4771955 ALTURA: 1.310 mts DISTANCIA: 2.410 mts TIEMPO 34´
9			OBSERVACIONES Señal deteriorada en la zona de la fuente
12	WP 11		OBSERVACIONES Bifurcación del PR.AS 15.1 Sombra –Praderas Señalización deteriorada se adjunta deterioros. COORDENADAS 29T0731164 UTM4771474 ALTURA: 1.349 mts DISTANCIA:3.410 mts TIEMPO 50´

**INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 3 L. Valle
PRINCIPADO DE ASTURIAS**

	
<p>16 WP 14</p> 	<p>OBSERVACIONES Lago de Valle. Desvío hacia fuente y el PR-AS 15 Poste incorrecto pues se expone en la signatura como PR AS. 10 , se tachó con pintura la signatura para que no produjeran errores de seguimiento</p> <p>COORDENADAS 29T0733282 UTM4769983 ALTURA: 1.565 mts DISTANCIA: 6.290 mts TIEMPO 1h 32</p>
<p>19 WP 17</p> 	<p>OBSERVACIONES Una vez en la zona canal, doblar hacia el fondo de la cubeta Propuesta Poste</p> <p>COORDENADAS 29T0732713 UTM4769780 ALTURA: 1.565 mts DISTANCIA: 8.665 mts TIEMPO 2h 13´</p>

- Sería conveniente el desbroce y limpieza en el denominado camino de Sombra del PR. AS 15.1 al menos entre los tramos comprendidos entre las casillas del Rutómetro 20 y 21

CONCLUSIONES: del informe es importante resolver el tema de las flechas direccionales articuladas mediante abrazadera, que en general presentan una escasa adaptación a las exigencias de la señalización y sus condiciones

Firmado por el Técnico Senderos encargado de la Revisión

**Víctor Guerra García
Técnico de Senderos de las FEMPA**

Villaviciosa 1 septiembre 2004