

**INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del 1 Caldevilla
PRINCIPADO DE ASTURIAS**

INFORME de REVISION del SENDERO

FICHA DEL SENDERO: RUTA LAGUNAS DE CALDEVILLA

Nombre del Sendero: RUTA LAGUNAS DE CALDEVILLA

Nº y Data del Sendero: PR.AS 111

Concejo donde se desarrolla Cangas de Narcea

Localidad de Inicio: Posada de Rengos

Fecha visita del Técnico evaluador: 21 agosto 2004

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio del Sendero: Posada de Rengos

Final del Sendero: Posada de Rengos

Distancia: 14 km y 500 mts

Tiempo del recorrido: 5 horas

Señalización: Sí

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero: Bien

Recorrido: Bien

Señalización vertical: Escasa

Señalización con pintura: Realizada de nuevo

Topo guía: Sí

CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN, DE CUYA CONSECUENCIA SE TIENE COMO HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN: LA DOCUMENTACION ADJUNTA A ESTE INFORME, QUE CONTIENE UN RUTOMETRO CON COORDENADAS UTM, Y RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN E INCIDENCIAS, TRACK DE LA RUTA Y DIVERSAS INFORMACIONES ANEXAS.

TRABAJOS DE INSPECCION

Los trabajos que se han efectuado parejos a la inspección del sendero señalado son la confección del rutómetro con coordenadas de UTM, anotando el estado del sendero y la señalización vertical, y en algún caso reparar algunos soportes o compensar su falta o deterioro con el marcaje de pictogramas pintados.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura. Al respecto comentar que se ha vuelto a reseñalizar toda la ruta con pintura de esmalte sintético de exteriores utilizando los colores pertinentes en todos los pictogramas, con el objeto de reparar las deficiencias observadas.

En algunos casos, dada la bastedad con que fueron resueltos en su momento tales pictogramas se procedió a repintarlos o crear nuevos pictogramas más de acordes con el entorno




DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS. Los soportes que se han encontrado a lo largo de la ruta son de diversa tipología y se han encontrado las siguientes anomalías:

OBSERVACIONES GENERALES




En general dada la importancia de los caminos y los diversos cruces se aconseja acometer la plantación de los postes direccionales y flechas en los siguientes puntos del rutómetro: 14; 15; 17; 18; 20 y 28

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

11		OBSERVACIONES Se abandona la pista y se sigue de frente Poste direccional Propuesta que se repite en los puntos : 14; 15; 17; 18; 20 y 28 COORDENADAS 29T0696328 UTM4771389 ALTURA: 970 mts DISTANCIA: 5.720 mts TIEMPO 1.45 ´
16		OBSERVACIONES Zona alta de la sierra. En este punto y desplaza hacia la izquierda unos 200 metros se ha encontrado los restos de un soporte direccional, En este punto sería importante la colocación de una flecha direccional A la derecha Laguna de Caldevilla COORDENADAS 29T0696934 UTM4772202 ALTURA: 1.233 mts DISTANCIA: 8.060 mts TIEMPO 2.28 ´
18		OBSERVACIONES Seguir por la pista pral ramal izdo. Puntos clave de poste direccionales o flechas , tras pasar delante de las lagunas. Panel informativo para las lagunas COORDENADAS 29T0697338 UTM47711437 ALTURA: 1.261 mts

3 Caldevilla

INFORME DE REVISION DE SENDEROS EN ESPACIOS PROTEGIDOS del PRINCIPADO DE ASTURIAS

20		OBSERVACIONES Seguir recto abandonando la pista Punto clave de la ruta , dada la falta de soportes para pintar, y por giro de la ruta Propuesta de flecha direccional Propuesta de poste COORDENADAS 29T0697142 UTM4770708 ALTURA: 10.940 mts DISTANCIA: 1.207 mts TIEMPO 3.16´	
22		OBSERVACIONES Seguir recto. Señalizado con placa de pizarra. Incorrecta colocación y prsesntan dificultades de lectura por acción de la vegetación COORDENADAS 29T0695972 UTM4769272 ALTURA: 838 mts DISTANCIA: 13.800 mts TIEMPO 3.57´	

INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

Comentar que hay dos kilómetros de diferencia con la medición GPS con respecto a lo que indica el panel o la hoja divulgativa

Firmado por el Técnico Senderos encargado de la Revisión

Víctor Guerra García
Técnico de Senderos de las FEMPA

Villaviciosa 1 Septiembre 2004