

# SOLUCIÓN DE ERRORES

Pulverizador eléctrico 2L  
Ref: 3117-CE



**E1**

## **Bajo Voltaje**

Cargar durante más de 5 minutos, detener la carga, presionar el botón para iniciar el motor para solucionar el problema; si no se puede solucionar, repete el proceso

**E2**

## **Apagado del motor retardado**

Mantenga presionado el interruptor durante dos segundos o presione el interruptor dos veces

**E3**

## **Sobrecarga del motor**

Presione el interruptor para borrar el código de falla y reiniciar



93 783 82 47



[www.cobaltax.es](http://www.cobaltax.es)



[cobaltax@cobaltax.com](mailto:cobaltax@cobaltax.com)