



**INFORME DE HOMOLOGACION DE LOS
SENDEROS DE LAS REGUERAS**

Feder

**INFORME HOMOLOGADOR del SENDERO RUTA DE LOS PALACIOS DE LAS
REGUERAS**

FICHA DEL SENDERO P.R AS - 171

Nombre del Sendero RUTA DE LOS PALACIOS DE LAS REGUERAS

Nº y Data del Sendero: P.R- AS-171

Concejo donde se desarrolla: LAS REGUERAS

Localidad de Inicio: BOLGUES

Promotor: Ayuntamiento Las Regueras

Fecha de solicitud de homologación: 2003

Fecha visita del Técnico evaluador :15 de abril del 2004

DATOS DEL SENDERO

Localización del Inicio y Final del Sendero: Bolges

Distancia :15 km.

Tiempo del recorrido: 4 horas

Señalización: Si

Topografía: Si **

OBSERVACIONES GENERALES

Estado de conservación del Sendero:

RECORRIDO: BIEN

SEÑALIZACION VERTICAL: REGULAR

PINTURA No muy visible y con faltas en algunos puntos

ANCLAJE: CORRECTO ,

1. INTRODUCCION

**Con motivo del recibo del proyecto de SENDERO DEL CONCEJO DE LAS REGUERAS.
Se realizan las operaciones pertinentes para la homologación del citado proyecto.**

1.1 ANTECEDENTES

Con motivo de potenciar las actividades turísticas y dar satisfacción a la gran demanda existente de la práctica del senderismo, el AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS ha diseñado una senda de la naturaleza para la práctica de ésta modalidad turística deportiva en los alrededores del Municipio.



INFORME DE HOMOLOGACION DE LOS SENDEROS DE LAS REGUERAS

Se nos ha presentado es un proyecto de diseño y acondicionamiento de RUTAS cuyo documento se entrega a este cuerpo técnico para el proceso de homologación y que contiene la siguiente documentación:

- «1. Memoria y documentación de cada una de la ruta que se ha de ejecutar, las características del paseo, dificultad, duración, desnivel., los rasgos más relevantes de su entorno ,perfil de la ruta - con tiempo distancia recorrida y altitudes respectivas- y croquis en plano de escala adecuada ».

1.2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Debido al interés del Ayuntamiento y de los distintos agentes actuantes en la zona se ha intervenido mediante diversas actuaciones, realizando un proyecto de 3 rutas, que ha sido adjudicadas a este técnico para que se inicie el proceso de homologación, recibiendo la documentación pertinente arriba señalada.

Los itinerarios señalados discurre en su totalidad por caminos, pistas y senderos ya existentes, por lo que las actuaciones consideradas para la homologación son de dos tipos:

- Limpieza y desbroce de la caja.
- Instalación de los oportunos dispositivos de información y señalización acordes con lo presentado en el proyecto

1.3 CONTENIDO

El proyecto que se nos presenta como guía para la homologación consta de los contenidos siguientes:

- TEXTO explicativo de las rutas .
- PLANOS del trazado de las rutas a escala 1:25.000 y planos detalle de dichos dispositivos de señalización.

DESCRIPCION DEL TRAYECTO RUTA P.R AS 171

Distancia aproximada: 15 km

Duración aproximada: 4 h

Grado de dificultad : fácil ++

Naturaleza del terreno por el que discurre

La ruta discurre por distintas topologías de infraestructura vial que van desde caminos a pequeñas sendas que se van abriendo por entre zonas de pradería y bosque de eucaliptos.



INFORME DE HOMOLOGACION DE LOS SENDEROS DE LAS REGUERAS

.CONSIDERACIONES SOBRE LA INSPECCION

PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION

Se ha visitado por parte del Técnico perteneciente al Comité de Senderos de la Federación Asturiana de Montañismo y Deportes de Invierno, el siguiente sendero del proyecto presentado: P.R.AS 171

CONSIDERACIONES GENERALES

Se considera que el diseño de la ruta que se ha visitado, ha sido fruto de actuaciones que señalíticos que se encuentran a lo largo del recorrido, que van desde soportes direccionales a base de poste con placa direccional de nueva implantación con motivo de la señalización de los senderos aportados por la Consejería de Agricultura según tipología aprobada en el Decreto y reglamentación

Se han observado trabajos de desbroce proyectados que se han realizado de forma manual . Esto hace que tengamos que recomendar que se intensifique el cuidado y esmero en tener el recorrido en perfectas condiciones de señalización y de trazado y limpios de malezas y más teniendo en cuenta de que estamos en presencia de zonas de talas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS. P.R. AS 171



El itinerario deberá ser reseñalizado de nuevo dada la poca visibilidad de las

Se propone para modificación por un tema de seguridad de los usuarios, para que estos no circulen por una carretera de tráfico y sin arcén que tanto la ida y el retorno de la ruta se establezca por el mismo lugar del retorno, desde la casilla 5 seguir recto hacia Paladín erradicando el itinerario que va entre la casilla 5 y 6 .

TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN

Los trabajos de señalización proyectados y realizados pueden agruparse en dos tipos: señalización pintada y dispositivos de señalización e información.

SEÑALIZACIÓN PINTADA

La señalización con pintura de SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO **Deficiencia señalada en algunos puntos**

DISPOSITIVOS DE INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

Los dispositivos de señalización cuya instalación se ha efectuado son los normalizados por la ADMINISTRACIÓN del PRINCIPADO DE ASTURIAS MEDIANTE EL CONSIGUIENTE DECRETO.



INFORME DE HOMOLOGACION DE LOS SENDEROS DE LAS REGUERAS

Dichos dispositivos consisten en SOPORTES de señalización, que algunos aún no han sido colocados y que dada su falta, crea problemas de orientación

Para la señalización de la ruta se ha utilizado la siguiente señalización:

- **MODELO 1. POSTE DE DIRECCIÓN.** Consistente en poste de madera tratada contra hongos y humedad, de sección triangular, de 18 mm de grosor y 1900 mm de altura, sobre el que se instalará código de la ruta, señales de itinerario correcto de acuerdo con la normativa de la FEDERACIÓN DE MONTAÑISMO, pictograma normalizado, fabricado en resinas celulósicas no laminadas y técnica de multicalado, de 150x150 mm, y flecha indicadora de dirección, de características similares y 80x150 mm.



MODELO 06C. SEÑAL DE INICIO DE RUTA. Consistente en cinco placas de señalización: las dos superiores y las dos inferiores de 800 mm de longitud y 200 mm de altura y la intermedia de 800 mm de longitud y 600 mm de altura. Todas ellas formadas por un *sandwich* de dos placas de 9 mm de grosor fabricadas en resinas celulósicas no laminadas. Sobre cada una de estas placas se instalarán, mediante troquelado de la cara vista, de acuerdo a los planos de detalle.





**INFORME DE HOMOLOGACION DE LOS
SENDEROS DE LAS REGUERAS**

SUGERENCIAS A ATENER EN CUENTA:

- ***En la próxima edición de folletos de promoción del senderismo de las Regueras mejorar los textos de las rutas y colocar tanto la signatura del PR.AS en cada ruta, como una referencia a la tipología de las marcas que se va a encontrar el usuario.***
- ***Y realizar la modificación de la ruta indicada***

CONCLUSIONES:

El proceso de Homologación **da como apto y adecuado** a las normas del Decreto 59/98 el citado PRAS 171 RUTA DE LOS PALACIOS DE LAS REGUERAS

CALIFICACION DE HOMOLOGACION: APTA








***Firmado por
Victor Guerra (Técnico Homologador)
DEL COMITÉ DE SENDEROS DE LA FEMPA***








Oviedo, ABRIL del 2004








SENDERO: RUTA LOS PALACIOS
LUGAR: LAS REGUERAS



PR.AS- 171
FECHA: Abril 2004

1

1. 	.Observaciones Panel de Inicio en Area Recreativa Bolgue	.Coordenadas 29T0741271 UTM:4810563 Altura:144 Distancia: Horario: Otros:
2. 	.Entronque con zona asfaltada encima del Arera Recreativa se gira a la derecha Poste indicador: Bien	.Coordenadas 29T071011 UTM:4810715 Altura:155 Distancia: Horario: Otros
3. 	.Nucleo de Bolgue Se sigue carretil asfaltado principal	.Coordenadas 29T07441552 UTM:4010352 Altura: 131 Distancia: 667 Horario: Otros
4. 	.Entronque con carretil asfaltado, se gira a la izda.	.Coordenadas 29T0741544 UTM:4810161 Altura: 119 Distancia: 1.010 Horario: 20 Otros
5. 	.Entronque con carretera principal Poste direccional en el frente como poste de retorno (Propuesta de cambio , inserta en el informe)	.Coordenadas 29T0741429 UTM:4809667 Altura: 90 Distancia:1.610 Horario: 29' Otros
6. 	Se abandona la carretera en dirección a Paladín Existe poste direccional (Propuesta)	.Coordenadas 29T074193 UTM:4810051 Altura: 76 Distancia: 2.280 Horario:42' Otros
7. 	Paladín	.Coordenadas 29T0741891 UTM:4809701 Altura:62 Distancia:2.620 Horario: 47' Otros

<p>8.</p> 	<p><u>Observaciones</u> Giro hacia el pueblo de Areces</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T0742266 UTM:4809415 Altura: 61 Distancia: 3.220 Horario: 58' Otros:</p>
<p>9.</p> 	<p>Giro por carretil indicado con doble flecha a pocos metros del anterior cruce</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T UTM: Altura: Distancia: Horario: Otros</p>
<p>10.</p> 	<p>Desvío por camino a la derecha. Faltan marcas</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T0742675 UTM:4809483 Altura:64 Distancia: 3.690 Horario: 1 h. Otros</p>
<p>11.</p> 	<p>Entornos del Palacio de Ardaxe y Camino de Santiago se sigue de frente.</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T0257169 UTM:4809140 Altura:78 Distancia: 4.450 Horario: Otros</p>
<p>12.</p> 	<p>Valduno Se gira a la izquierda</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T0258161 UTM:4809267 Altura: 125 Distancia: 4.900 Horario: Otros</p>
<p>13.</p> 	<p>Premoño Se gira por el ramal izdo. Poste direccional, bien</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T0258161 UTM:4809267 Altura: 125 Distancia: 5.200 Horario: Otros</p>
<p>14.</p> 	<p>Seguir por el carretil se la Izda. hacia La Gobia</p>	<p><u>Coordenadas</u> 29T02559174 UTM:4810659 Altura:178 Distancia: 7.700 Horario: Otros</p>

15. 	.Observaciones Seguir por la iza. Mejorar pictogramas	Coordenadas 29T0259085 UTM:4810616 Altura:179 Distancia: 8.000 Horario: Otros:
16. 	.Seguir por el ramal de la derecha.	Coordenadas 29T0258569 UTM:4810633 Altura:222 Distancia: 8.600 Horario: Otros
17. 	.Seguir por el ramal principal Mejorar pictogramas	Coordenadas 30T0258466 UTM:4811070 Altura:204 Distancia:9.100 Horario: Otros
18. 	Entronque con pista, seguir por el ramal izdo.	Coordenadas 30T257940 UTM:480927 Altura:216 Distancia:9.700 Horario: Otros
19. 	.Cruce del Valle y el Cueto. Seguimos rectos	Coordenadas 30T472667 UTM:4809908 Altura:104 Distancia:11.800 Horario: Otros
20. 	Punto de retorno casilla nº 8 de este rutómetro.	Coordenadas 30T UTM: Altura: Distancia: Horario: Otros
21. 	Punto nº 7 del rutómetro, no resuelto el retorno, <i>sin señalar</i> <i>Propuesta</i>	Coordenadas 30T UTM: Altura: Distancia: Horario: Otros

22. 	<u>Observaciones</u> Desvío a la izda.	<u>Coordenadas</u> 30T 0741596 UTM:4809458 Altura: 75 Distancia: 12.800 Horario: Otros:
23. 	<u>Punto de retorno, coincidencia en coordenadas casilla n° 5 rutómetro</u>	<u>Coordenadas</u> 30T UTM: Altura: Distancia: Horario: Otros

Este sendero aunque en el acta de fejeza.
y administ se da como apdo, tanto el templo
que se envia al ayto y que tiene J. Guerra
se les da como provisional. para que concluyan
algunos trabajos e inclusiones

Se recalifica así este rta para contar
las homologaciones provisionales.

Se les requiere un plato de mesa y fotos
para actualizar y sacar la actua. de
todo que luego solo haya que enviarlos
a ellos un informe de apdo

[Signature]